


시스템동바리에서 거푸집 고정작업 중 몸의 균형을 잃고 추락하여 사망

사업장명	OO건설(주)	발생일시	2018.7.17(화) 14:10경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소재지	전북 전주시	공사규모	자하2층 지상25층 15개동
재해개요	2018년 7월 17일(화) 14시 10분경 전북 전주시 소재, OO건설(주) OO아파트 건설공사 현장에서, 협력업체 소속 형틀공인 재해자(남, 만66세)가 시스템동바리 수평재에서 벽체 유로폼에 플랫타이(Flat tie)와 웨지핀(Wedge pin)을 고정하는 작업을 하던 중, 지상 바닥(H≒2.0m)으로 추락하여 사망		

재 해 상 황 도



안전대책	<p>○ 추락할 위험이 있는 장소에서의 추락방지조치 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> - 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에서 작업시 비계를 조립하는 등의 방법으로 작업발판을 설치하여야 하며, - 작업발판을 설치하기 곤란한 경우에는 안전방망을 설치하여야 함. <p>○ 관리감독자 유해·위험 방지 업무 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> - 거푸집 동바리의 고정·조립 또는 해체 작업 시 작업자가 높은 위치에서의 이동 등 불안정한 행동을 할 수 있는 경우, 관리감독자가 현장 순찰 등을 통하여 안전하게 작업할 수 있도록 작업방법을 결정하고 작업을 지휘하여야 하며, 작업 중 작업자의 안전대 및 안전모 등의 개인보호구 착용 상황을 관리·감독 하여야 함.
------	---

□ 관련사진



[그림1] 재해발생 평면도



[사진2] 플랫타이 및 웨지핀 고정 작업상황